



9.2.2007



Raskas perävaunutekniikka  
VBG-vetolaitteet

Kumijousitettujen vetokytkinten sokka on korvattu lukituspultilla

VBG on aina korostanut vetokytkimien päätymutterin lukitsevan sokan oikean asennuksen tärkeyttä. Vetokytkimien asennusohjeissa on päätymutterin sokan asennuksesta selkeä ohje. Samoin järjestämässämme tuotekoulutuksissa sekä huollon, valvonnan että käytön puolella on sokan oikeaa asennusta perusteltu.

### Päätymutterin sokat asennetaan usein väärin

Perusteluista ja koulutuksesta huolimatta olemme todenneet, että päätymutterin sokka ei aina ole ollut asiallisesti asennettu. Sokan oikea asennus on erityisen tärkeää kumijousitetuissa vetokytkimissä, jotka ajon aikana liikkuvat paljon.

Siksi olemme korvanneet sokan lukituspultilla kaikissa kumijousitetuissa vetokytkimissä uustuotannossa ja kaikissa varaosasarjoissa. Tämä helpottaa huomattavasti vetokytkimien päätymutterin asennusta ja irrotusta tulevilla huolloilla.

Jotta voimme varmistua päätymutterin oikeasta lukituksesta, täytyy lukituspultti (til.nro 09-125000) asentaa sokan tilalle seuraavan vetokytkimen huollon yhteydessä. Lukituspultti tulee siksi sisältymään myös uusiin 3.0 -sarjan mekanismisarjoihin (til.nro 09-121700 ja 09-120200).

Tämä koskee vetokytkimiä VBG 8500, VBG 760 ja VBG 8040. Lukituspultti tulee mekanismien lisäksi sisältymään varaosasarjoihin (til.nro 18-000300 ja 18-003500). Mutterinsuojuksesta (til.nro 18-000400) sokka poistuu. Lukituspultti on myös saatavana erillisenä varaosana (til.nro 09-125000). Mekanismien ja varaosasarjojen tuotenumeroihin muutos ei vaikuta.

Til.nro	Tuote	SVH alv 0%
09-125000	Lukituspultti	2,50

Lisätiedot: H. Kraatz Oy, tuotepäällikkö Henrik Danielsson, p. (09) 809 3100, henrik.danielsson@kraatz.fi, www.kraatz.fi

